

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	1108009644
Datum aktivace kuponu:	25. 11. 2024 11:34:27
Platnost do:	25. 12. 2024 11:34:27

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle

	VIN		
	VR7ECYHT2MJ638969		
	Tovární značka	Model	Druh vozidla
	CITROEN	BERLINGO	osobní
	Palivo	Výkon	Objem
	nafta	75 kW	1499 ccm
	Datum výroby	Datum 1. registrace	
	09. 03. 2021	11. 05. 2021	

⚠

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2021	březen	0 km	Vozidlo vyrobeno
Datum výroby vozidla: 09. 03. 2021 Stáří vozidla: 3 roky 8 měsíců Barva vozidla: Lak černý onyx - kód EXY Vyrobeno pro trh: Česko Strana řízení: levostranné			
	květen		Servisní záznam
	květen	 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
Datum přihlášení vozidla: 11. 05. 2021 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 11. 05. 2021 Doba od výroby po 1. přihlášení: 2 měsíce Přihlášeno jako: Nové Barva vozu při přihlášení: ČERNÁ			
	květen	 Česko	Vystavení technického průkazu
2022	květen	 Česko	Poškození
	květen	27 500 km	Servisní záznam
	červen	30 500 km	Servisní záznam
2023	červenec	59 000 km	Servisní záznam
	srpen	60 500 km	Servisní záznam
2024	únor	74 000 km	Servisní záznam

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 1.

Datum	05/2022
Země	ČR
Výše škody	3 025 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Čelní nebo jiné sklo vozidla

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 6

Datum	05/2021
Materiál (výčet)	205/60R16 92H WSZer3(MO)
	Obal na pneumatiku

Číslo záznamu 2 / 6

Datum	05/2022
Stav tachometru:	27 500 km
Materiál (výčet)	ADBLUE
Práce (výčet)	DIAGNOSTIKA

Číslo záznamu 3 / 6

Datum	06/2022
Stav tachometru:	30 500 km
Materiál (výčet)	Glacidet
Práce (výčet)	CHRIC POD MOTOREM, DEMONTAZ-MONTAZ

Číslo záznamu 4 / 6

Datum	07/2023
Stav tachometru:	59 000 km
Materiál (výčet)	Glacidet
	filtr 1987435522
	Liquide Refroid
	Element Filtre
	Cartouche Filtr
Práce (výčet)	CHRIC POD MOTOREM, VYMENA
	PYLOVY FILTR, VYMENA
	BRZDOVY OKRUH, VYPUSTENI A NAPLNENI
	VYMENA VLOZKA FILTRU NAFTY UDRZBA

Číslo záznamu 5 / 6

Datum	08/2023
Stav tachometru:	60 500 km
Práce (výčet)	2 PREDNI BRZDOVE KOTOUCE, VYMENA
	PRED BRZDOVE DESTICKY, ZACISTENI BRUSNYM PLATNEM
	ZAROVKA ZAD SVETLA, VYMENA

Číslo záznamu 6 / 6

Datum	02/2024
Stav tachometru:	74 000 km
Materiál (výčet)	Glacidet
Práce (výčet)	DEMONTAZ-MONTAZ CHRANIC POD MOTOREM
	DIAGNOSTIKA

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 25. 11. 2024
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčky u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 25. 11. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	25. 11. 2024
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	25. 11. 2024
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	CITROEN BERLINGO(1CK9AFPM5B0A012) 1.5 BlueHDi 100 Live Pack
Motor	1 499 ccm; 1,50 L; 75 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	- / - / 5,2
Převodovka	manuální; 6 převodových stupňů
Standardní vybavení	
Bezpečnost	
ABS	
Automatické spuštění všech blinkačů	
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ	
Boční airbagy vpředu	
Brzdový asistent BAS	
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech	
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD	
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla	
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách	
Isofix příprava	
Počet airbagů: 6	
Protipokluzový systém ETC	
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním	
Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5	
Systém řízení stability ESP	
Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, asistence brždění a vizuální/akustická výstraha	
Varování při opuštění jízdního pruhu: aktivace řízení	
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači	

Standardní vybavení

Funkčnost

12v zásuvka vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio, RDS, digitální rádio, dotyková obrazovka, barevná obrazovka, 0 a MP3 kompatibilní audio

Asistent rozjezdu do kopce

Bluetooth s podporou streamingu

Centrální zamykání: dálkové

Dálkové ovládání audia na volantu

Denní svícení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 50

Manuální 6-stupňová převodovka typ - manuální

Nastavení světel: manuální nastavení výšky

Omezovač rychlosti

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Počet reproduktorů: 6

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední elektrické ovládání oken

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední závěsné na straně řidiče, přední závěsné na straně spolujezdce, posuvné zadní na straně řidiče, posuvné zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB, 1 a 0

Přístrojové ukazatele: analogue & digital

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače:

Tempomat

Venkovní teplota

Komfort

Standardní vybavení

Klimatizace

Rozpoznávání dopravních značek

Ventilace: pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, na straně spolujezdce a barva lakované

Plnohodnotné rezervní kolo s ocelovým ráfem

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 60 % profil pláště, rychlostní index H, index nosnosti: 92, konvenční typ, oficiální velikost rozměr pneu dle údajů výrobce, minimální standardní rychlostní index S, průměr: 16

Přední a zadní kola: ocelový ráfek, 16 " průměr, 6,5 " šířka, 40,6 a 16,5

Přední mlhová světla

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Sklopná zrcátka

Typ barvy: černá

Zadní dveře - výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Koberečky:

Luxusní obložení: není

Odkládací prostor pod sedadly na straně řidiče a na zadním sedadle

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální a nastavení výšky - manuální, přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně spolujezdce, sklopná, nastavení sklonu opěradla - manuální a nastavení posuvu - manuální

Výjimatelná zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - dělená lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný a překlopitelná

Výškově nastavitelný volant: plastový, nastavitelný v ose

Zpětné zrcátko

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
havárie / převodovka	06. 04. 2024	Více info
emise / motor	28. 08. 2023	Více info
motor / požár	26. 02. 2023	Více info
palivo / požár	14. 01. 2022	Více info
palivo / požár	26. 12. 2021	Více info
brzdy / havárie	05. 06. 2021	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Lak černý onyx - kód EXY
Barva při první registraci v ČR	ČERNÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	25. 11. 2024
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AF VÍCEÚČELOVÉ VOZIDLO
Datum první registrace vozidla	11.05.2021
Datum první registrace vozidla v ČR	11.05.2021
Tovární značka	CITROËN
Obchodní označení	BERLINGO
Kategorie vozidla	M1
Výrobce motoru	PSA
Typ motoru	YH01
Palivo	NM
Maximální výkon (kW)	75
Zdvihový objem (ccm)	1499
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ČERNÁ
Maximální rychlost (km/h)	172
Maximální hmotnost povolená (kg)	2120
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2120

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5+
Počet náprav - z toho poháněných	2 /1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4403
Šířka celková (mm)	1848
Výška celková (mm)	1880

Technický popis - rozšířený	
Rozvor (mm)	2785
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1110/1110
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1110/1110
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1300/1300
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3420/3420
Ráfky náprava 1	6.50J16 ET47
Pneumatiky náprava 1	205/60 R16 90U
Ráfky náprava 2	6.50J16 ET47
Pneumatiky náprava 2	205/60 R16 90U
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	74
Při otáčkách (ot/min)	2813
Hluk za jízdy (db)	68
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	5,2
Emise CO2 (g/km)	136

14. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.